

SMÖRJINSTRUKTIONER

SPINDELLAGREN smörjes med kullagerfett via två fettnipplar som sitter invändigt i spindeldockan. Lagren smörjes 2 ggr/år.

KULSKRUVARNA smörjes med fett eller olja, via smörjnippel på respektive mutter. Den ena muttern på maskinens framsida, den andra muttern på maskinens baksida. 1 ggr/veckan.

ÖVRIGA SMÖRJNIPPLAR använd olja av god kvalitet. 1 ggr/dag.

BEARBETNINGSDATA

DRIVMOTORN är en 4 kW asykronmotor med frekvensomriktare för varvtalsreglering. (se bilaga)

VIKTIGT !

ÖVERBELASTNING För att inte överskrida motorns effekt måste nedanstående värden beaktas.

<u>Diameter</u>	<u>Skärdjup</u>	<u>Matning</u>
0 - 35 mm	2,0 mm	0,20 mm/varv
35 - 45 "-	1,5 "-	0,20 - " -
45 - 50 "-	1,0 "-	0,2 - " -